

死亡災害速報

当月掲載分 7件7人(平成19年累計50件50人)
 前年同月号掲載分 4件4人(累計57件57人)

月日・署別	業種 労働者数	事故の型 起因物	性別・年齢 職種	発生状況
10月3日(水) 13時10分 (姫路 8)	製造業 40人	崩壊・倒壊 その他の装置等	男・22 作業者・技能者	工場内において、装置に取り付けていたテストフランジを外すため、インパクトレンチでナットを緩めていたところ、当該フランジ(1600kg)が装置より重く、バランスを崩して倒れ、床面と装置との間に挟まれた。
9月19日(水) 10時50分 (姫路 9)	商業 5人	交通事故(道路) 物上げ装置・運搬機械	男・22 その他職種	現場へ断熱材を配達中、渋滞のため停止していたところ、後続の大型トラックに衝突され、前のトラックとの間にはさまれた。
10月10日(水) 11時40分 (西脇 6)	建設業 4人	おぼれ 仮設物・建築物・構築物等	男・25 とび工	汚水処理施設内において、槽の覆いを新品に交換するため、覆いの上で移動式クレーンの玉掛け作業を行なっていたところ、突然覆いが折れ、覆いとともに被災者が槽の汚水中へ墜落し、溺死した。
10月13日(土) 12時55分 (神戸東 5)	建設業 10人	墜落・転落 仮設物・建築物・構築物等	男・53 大工	建物解体作業中、養生シートのばらし作業のため、最上段の単管を取り外そうとして、建地に取り付けられた昇降用タラップに足をかけていたところ、バランスを崩し約3メートル下のコンクリート上へ墜落した。
10月24日(水) 8時40分 (伊丹 3)	建設業 4人	墜落・転落 環境等	男・63 造園工	被災者含め3名が、高さ5メートルの立木に登り、剪定作業を行なっていたところ、立木の高さ約3.5メートルの箇所から被災者が地面へ墜落した。
10月23日(火) 9時30分 (西宮 2)	製造業 12人	はさまれ・巻き 込まれ 動力機械	男・47 作業者・技能者	H鋼を製造している工場内において、矯正が完了したH鋼の状態を検査していた被災者に、後ろから送り出されたH鋼がぶつかり、H鋼とコンベアの間にはさまれた。
10月30日(火) 23時36分 (姫路 10)	建設業 11人	転倒 物上げ装置・運搬機械	男・59 移動式クレーン 運転者	工事で使用する小型移動式クレーン(つり上げ能力:2.93トン、自重:1.92トン)を、トラックから別の小型移動式クレーン(つり上げ能力:4.9トン)で降ろそうとしたところ、当該クレーンが転倒し、運転席から転落した運転者が下敷きになった。

※平成19年11月号掲載分の内、10月2日尼崎署管内で発生した死亡事故は、下記の通り変更されました。

	10月2日(火) 事故の型 起因物	発生状況
変更前	墜落・転落 その他の装置等	機械試験機の油漏れを点検をしていたところ、機械本体上部の配管から作動油が漏れていた。被災者は脚立に乗り、ハンマーとレンチを用い、配管のナットを増し締めしていた時、配管が外れ作業油が噴出したため、脚立から転落したもの。
変更後	激突され 動力機械	機械試験機の油漏れを点検をしていたところ、機械本体上部の配管から作動油が漏れていた。被災者が脚立に乗り、ハンマーとレンチを用い、配管のナットを増し締めしていた時、配管が外れ作業油が噴出するとともに、外れた配管が被災者を直撃し脚立から転落した。